



Описание

Для удаления масла и жировых загрязнений с поверхностей вышек и сопутствующего оборудования. Струйные принадлежности выбирают по характеру работ.

Подбор оборудования

Укажите назначение, рабочую среду, рабочее давление, расход, тип привода и условия монтажа. Для запасных частей укажите модель оборудования и присоединительные размеры.