



Описание

Для процессов конденсации, требующих применения никелевых сплавов хастеллой. Марку сплава и исполнение контактирующих со средой деталей выбирают по коррозионным условиям. Площадь конденсации, схема потоков, присоединения и монтаж зависят от нагрузки и требований объекта.

Техническое исполнение

Параметр	Исполнение и комплектация
Бренд	IKUSE
Группа материалов	Никелевый сплав хастеллой; марку выбирают по рабочей среде
Назначение процесса	Конденсация и охлаждение
Показанное исполнение	Горизонтальный корпус на седловых опорах
Основание для подбора	Коррозионные условия, тепловая нагрузка, температура, давление и допустимая потеря давления

Укажите полный состав среды, концентрацию и примеси. Материалы контактирующих со средой деталей, уплотнения и схему теплообмена выбирают совместно с параметрами охлаждающей стороны.